

## Kurzbericht



Campingpark Kerstgenhof | ©Guido Bonewitz

## Campingpark Kerstgenhof

Marienbaumer Str. 158  
47665 Sonsbeck-Labbeck

Tel: +49 2801 43 08  
Fax: +49 2801 90 309

buero@kerstgenhof.de  
<https://www.kerstgenhof.de/>

### Herzlich willkommen!

Tief im Westen – und doch mittendrin. Vom Niederrhein kommt man schnell nach Holland, ins Ruhrgebiet, nach Düsseldorf und Köln – und umgekehrt. Der Campingpark Kerstgenhof ist gut zu erreichen – mit dem Auto, der Bahn oder mit dem Fahrrad.

Unser 5-Sterne-Campingpark liegt in der Sonsbecker Schweiz, zwischen der holländischen Grenze und der Römerstadt Xanten. Die Region ist reich an Geschichte und Geschichten – und voller Sehenswürdigkeiten. Vom Campingpark Kerstgenhof erreichen Sie viele interessante Ziele schnell und bequem.

Genießen Sie Ihre Ferien auf unserem naturnahen Campingplatz, die hochwertigen Freizeit- und Spielangebote und unseren Service.

# PRÜFERGEBNIS

---

für

## Campingpark Kerstgenshof

47665 Sonsbeck-Labbeck , Zertifikats-ID: PA-00608-2018



Dieses Angebot wurde nach den Kriterien  
der bundesweiten Kennzeichnung

**»Reisen für Alle«**

eingestuft und ist berechtigt, im Zeitraum

**April 2019 – März 2022**

die Auszeichnung

**»Barrierefreiheit geprüft«**

sowie die dazu gehörigen Piktogramme zu führen  
und vertragsgemäß zu nutzen.



## Campingpark Kerstgenhof

©Guido Bonewitz

# Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**“.

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Es steht kein gekennzeichnete Parkplatz für Menschen mit Behinderung zur Verfügung. Bei Bedarf kann mit dem Fahrzeug bis zur Rezeption gefahren werden.
- Die Außenwege (vom Parkplatz zum Campingpark und auf dem Campingpark) sind teilweise nicht leicht begeh- und befahrbar.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Räume sind ebenerdig oder über eine Rampe erreichbar. Die Rampe zu dem Sanitärgebäude am Fliederweg ist 8 m lang, 121cm breit und hat eine Neigung von 7 %.
- Alle erhobenen Durchgänge/Türen sind mindestens 90 cm breit. Sie sind schwellenlos (Ausnahme: Tür zur Rezeption mit 18 cm Schwellenhöhe).
- Der Rezeptionstresen ist an der niedrigsten Stelle 75 cm hoch. Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.
- Im Bistro sind unterfahrbare Tische vorhanden.
- Die Stellplätze Fliederweg 125 und 126 sind 120 m<sup>2</sup> groß. Auf Wunsch können auch Stellplätze direkt am Sanitärgebäude Fliederweg gebucht werden. Die Reisemobilstellplätze sind in der Nähe des Sanitärgebäudes Finkenweg.

## Sanitärgebäude am Fliederweg

- Der Eingang ist über zwei Stufen oder eine 8 m lange, 121 cm breite Rampe mit einer Neigung von 7 % erreichbar.
- Im Sanitärraum betragen die Bewegungsflächen:
- vor/hinter der Tür, vor dem WC und dem Waschbecken mind. 130 cm x 220 cm;
- rechts vom WC 130 cm x 49 cm, links vom WC 52 cm x 49 cm.
- Links am WC ist ein hochklappbarer Haltegriff vorhanden. Rechts am WC steht keiner zur Verfügung.
- Das Waschbecken ist eingeschränkt unterfahrbar.
- Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Die schwellenlos begehbar Dusche ist 130 cm x 135 cm groß. Ein Duschsitz und waagerechte Haltegriffe sind vorhanden.
- Es ist ein Alarmauslöser (Schnur) vorhanden.

## Sanitärgebäude am Finkenweg

- Der Eingang ist stufenlos.

- Im Sanitärraum betragen die Bewegungsflächen:
- vor/hinter der Tür 133 cm x 220 cm;
- vor dem WC 110 cm x 221 cm;
- vor dem Waschbecken 135 cm x 220 cm;
- rechts vom WC 130 cm x 49 cm, links vom WC 52 cm x 49 cm.
- Links am WC ist ein hochklappbarer Haltegriff vorhanden. Rechts am WC steht keiner zur Verfügung.
- Das Waschbecken ist eingeschränkt unterfahrbar.
- Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Die schwellenlos begehbare Dusche ist 130 cm x 135 cm groß. Ein Duschsitz und waagerechte Haltegriffe sind vorhanden.
- Es ist ein Alarmauslöser (Schnur) vorhanden.

## Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Es gibt keine induktive Höranlage.
- Bei einem akustischen Alarm erscheint kein optisch wahrnehmbares Blink- oder Blitzsignal.
- Im Bistro sind Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld einschränken. Es gibt einen Sitzbereich mit geringen Umgebungsgeräuschen (Sitzecke/separater Raum).

## Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- Die Außenwege auf dem Campingpark sind meist visuell kontrastreich. Es sind aber keine visuell kontrastreichen oder taktil erfassbaren Bodenindikatoren vorhanden.

- Die erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche sind gut, d. h. hell und blendfrei, ausgeleuchtet.
- Es sind keine Hindernisse, z. B. in den Weg/Raum ragende Gegenstände, vorhanden.
- Treppenstufen weisen keine kontrastierenden Kanten auf.
- Die Speisekarte im Bistro ist mit schnörkelloser und kontrastreicher Schrift gestaltet.
- Es sind keine Informationen in Braille- oder Prismenschrift vorhanden.

## Informationen für Gäste mit kognitiven Beeinträchtigungen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Name und Logo des Campingparks sind von außen klar erkennbar.
- Es ist kein durchgehend farbliches oder bildhaftes Leitsystem vorhanden.
- Es gibt keine Informationen in Leichter Sprache.
- Im Bistro gibt es keine Speisekarte mit Bildern der Speisen, die Speisen werden nicht sichtbar präsentiert (Buffet, Theke).

# Informationen zum Kennzeichnungssystem „Reisen für Alle“

Alle nach „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter hat an einer **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal**“ teilgenommen.

## Die Kennzeichnung – Erläuterung der Logos und Piktogramme

Das Kennzeichen „**Information zur Barrierefreiheit**“ signalisiert, dass detaillierte und geprüfte Informationen zur Barrierefreiheit für alle Personengruppen vorliegen.



Das Kennzeichen „**Barrierefreiheit geprüft**“ basiert auf „Information zur Barrierefreiheit“ und bedeutet, dass zusätzlich die Qualitätskriterien für bestimmte Personengruppen teilweise oder vollständig erfüllt sind.



Die Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft**“ liegt in zwei Qualitätsstufen vor:

### „**Barrierefreiheit geprüft: teilweise barrierefrei**“.

Die Qualitätskriterien sind für die dargestellte Personengruppe der Rollstuhlfahrer teilweise erfüllt, d. h. das Angebot ist für Rollstuhlfahrer teilweise barrierefrei. Das „i“ im Piktogramm signalisiert, dass man noch einmal genauer nachlesen sollte, ob das Angebot den eigenen Ansprüchen genügt.



### „**Barrierefreiheit geprüft: barrierefrei**“.

Die Qualitätskriterien sind für die dargestellte Personengruppe der Rollstuhlfahrer erfüllt, d. h. das Angebot ist für Rollstuhlfahrer barrierefrei.



Es gibt Qualitätskriterien für **sieben Personengruppen** und für jede Personengruppe ein eigenes **Piktogramm**.

Menschen mit Gehbehinderung



Rollstuhlfahrer



Menschen mit Hörbehinderung



Gehörlose Menschen



Menschen mit Sehbehinderung



Blinde Menschen



Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

